


Chère cliente! Cher client! Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau salon capitonné et nous permettons de vous fournir quelques informations et conseils sur la garniture en velours ainsi que le comportement typique et l'entretien du produit.

Qu'est-ce que le velours?

Le terme „velours“ désigne collectivement tous les tissus dont les fibres sont tissées sur une trame. Soulignons ici en particulier les qualités de ce tissu : le toucher et l'optique agréables ainsi que la solidité. En raison de leur technique de fabrication, les velours font partie des tissus les plus solides. Parmi les propriétés normales et typiques pour ce tissu - tout comme pour les tissus veloutés en confection - citons ici:

- a) le double ton
- b) les reflets d'assise



Le double ton:

Selon le sens du voile (sens des fils), le tissu apparaît plus clair ou plus foncé, selon l'incidence de la lumière. On peut ainsi avoir l'impression que le revêtement présente des différences de couleurs. Ce double ton résulte du procédé de fabrication du tissu velours, ce dernier étant de principe traité dans un sens des fils. Prenons l'exemple d'un assortiment de fauteuils, où la lumière est reflétée différemment selon la position de chaque élément capitonné. Il ne s'agit ni d'une erreur, ni d'une restriction de la qualité!



Réparation sur place et reprise de:

- sièges et lits capitonnés,
- sièges de voitures, de camions, de bus et de trains
- chaises de bureau, sièges de restaurant
- sur le tissu, le cuir, le capitonnage, la structure, la mécanique
- à l'échelon national, pour toutes les branches
- un service rapide, de bonne qualité et correct.



Reflets d'assise:

La pression, la chaleur corporelle, l'humidité de l'air et du corps ainsi que le type de sous-rembourrage et de revêtement utilisés peuvent se traduire par un changement du sens du voile plus ou moins visible („lustre d'usure"). En particulier sur les tissus de revêtement de meubles de velours ou sur les tissus plats en chenille, ces changements éveillent une impression de taches selon l'incidence de la lumière. Le lustre d'usure est une propriété typique au tissu et ne représente aucune réduction de la qualité ; par expérience, ils ne peuvent pas être toujours éliminés par l'application de mesures d'entretien.

Stabilité à la lumière:

D'une manière générale, chaque tissu de revêtement se décolore plus ou moins fortement sous l'effet du rayonnement direct du soleil. Les fibres synthétiques sont en général plus stables à la lumière que les fibres naturelles. Pour cette raison, il est recommandé de protéger votre salon capitonné des rayons directs du soleil de manière préventive. On peut fondamentalement partir du principe que tous les tissus autorisés par l'industrie sont soumis à un contrôle de stabilité à la lumière.



Reflets d'assise sur les revêtements en velours

Entretien & nettoyage:

Afin de conserver à long terme un beau revêtement, nous recommandons de broser le tissu régulièrement avec une brosse douce et de l'aspirer à faible puissance avec un aspirateur équipé d'une brosse d'aspiration spécifique pour les meubles capitonnés (env. tous les 15 jours). En cas de salissures par contact - par ex. des restes d'aliments, il est recommandé de nettoyer le revêtement avec une lessive ou un savon doux. Pour éviter de former des traces, il est recommandé de toujours mouiller uniformément la surface à nettoyer entre deux coutures. Après le nettoyage, broser le velours dans le sens des fils avec une brosse douce. Pour les taches résistantes, nous vous recommandons de faire la demande de la Fiche conseil POS „Revêtement tissu“.

Remarque:

Pour le nettoyage, n'utilisez que des agents appropriés pour les tissus (pas de nettoyant pour vitre ou d'autres détergents)!

... encore un détail:

Un nettoyage régulier du tissu contribue à une résistance accrue et à une plus grande splendeur du revêtement. L'intensité des reflets d'assise est également réduite grâce à un entretien régulier.

POS POLSTERSERVICE GmbH
[Die Werterhalter]

Mühlenpfad 2 · D-53547 Hausen · Telefon +49 (0) 2638-921 785 · Telefax +49 (0) 2638-921 600
www.polsterservice.de · info@polsterservice.de