

Information client 2

Revêtements floqués

Même **hors garantie**, nous sommes **toujours présent pour vous répondre!**



G Chère cliente! Cher client! Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau salon capitonné et nous permettons de vous fournir quelques informations et conseils sur la garniture en „flocage“ ainsi que le comportement typique et l'entretien du produit.

Qu'est-ce que le revêtement floqué?

Ce matériau de revêtement ne fait pas partie des tissus, mais est fabriqué au cours d'un procédé spécial. Au cours d'un procédé électronique, une fibre de polyamide est appliquée (collée) sur une forte base, puis fixée. Le revêtement floqué se caractérise par une haute diversité en couleurs et en particulier par une qualité de service et une facilité d'entretien très importante. Citons ici les propriétés normales et typiques pour ce tissu - tout comme pour les tissus veloutés ou le velours:

- a) le double ton
- b) les reflets d'assise



Double ton:

Au cours d'un procédé spécial, pendant lequel la fibre est légèrement pliée, le fil obtient un certain sens. Grâce à ce sens du voile (sens des fils), l'impression d'un tissu plus clair ou plus foncé est créée, selon l'incidence de la lumière. On peut également avoir l'impression que le revêtement présente des différences de couleur. Ce double ton résulte cependant du procédé de

fabrication du tissu velours, ce dernier étant de principe traité dans un sens des fils en raison de la création des dessins. Selon la position de chaque élément capitonné, par exemple dans le cas d'un assortiment de fauteuils, la lumière est alors reflétée différemment. Il ne s'agit ni d'une erreur, ni d'une restriction de la qualité!

Reflets d'assise:

La pression, la chaleur corporelle et l'humidité (par ex. la formation de transpiration) contribuent à la formation éventuelle de reflets d'assise. Le poil est alors aplati - comme lors du repassage. Il ne s'agit pas d'une réduction de la qualité, mais d'un comportement normal, typique au revêtement - comparable aux tapis ou aux tissus veloutés.

POS POLSTERSERVICE GmbH
[Die Werterhalter]

Mühlenpfad 2 · D-53547 Hausen · Telefon +49 (0) 2638-921 785 · Telefax +49 (0) 2638-921 600
www.polsterservice.de · info@polsterservice.de

Réparation sur place et reprise de:

- sièges et lits capitonnés,
- sièges de voitures, de camions, de bus et de trains
- chaises de bureau, sièges de restaurant
- sur le tissu, le cuir, le capitonnage, la structure, la mécanique
- à l'échelon national, pour toutes les branches
- un service rapide, de bonne qualité et correct.



Stabilité à la lumière:

D'une manière générale, chaque tissu de revêtement se décolore plus ou moins fortement sous l'effet du rayonnement direct du soleil. Les fibres synthétiques sont en général plus stables à la lumière que les fibres naturelles. Pour cette raison, il est recommandé de protéger votre salon capitonné des rayons directs du soleil de manière préventive.

Entretien & nettoyage:

Afin de conserver à long terme un beau revêtement, nous recommandons de brosser le tissu régulièrement avec une brosse douce et de l'aspirer à faible puissance avec un aspirateur

équipé d'une brosse d'aspiration spécifique pour les meubles capitonnés (env. tous les 15 jours). En cas de salissures par contact - par exemple dans le cas de restes d'aliments - il est recommandé de tout d'abord nettoyer la tache à l'eau claire, et si nécessaire de nettoyer ensuite le revêtement avec de l'eau et une lessive/un savon doux. Pour éviter de former des traces, il est recommandé de toujours mouiller uniformément la surface à nettoyer d'une couture à une autre. Après le nettoyage, tamponner le tissu avec un chiffon sec, sans appuyer. Brosser ensuite les fibres avec une brosse douce dans le sens des poils. Pour les taches résistantes, nous vous recommandons de faire la demande de la Fiche conseil POS „Revêtement tissu“.

Remarque:

Ne nettoyer en aucun cas avec un agent à base d'huile ou à pouvoir dissolvant (par ex. de l'essence de pétrole). Ne jamais tenter de gratter les taches, mais toujours nettoyer comme décrit ci-dessus.

... encore un détail:

Un nettoyage régulier du tissu contribue à une résistance accrue et à une plus grande splendeur du revêtement. Des petits points/des applications de flocage dispersés peuvent être nettoyés à l'eau. Il s'agit en règle générale de salissures.

POS POLSTERSERVICE GmbH
[Die Werterhalter]

Mühlenpfad 2 · D-53547 Hausen · Telefon +49 (0) 2638-921 785 · Telefax +49 (0) 2638-921 600
www.polsterservice.de · info@polsterservice.de