

Information client 11

Fonctions sur les meubles capitonnés

Même **hors garantie**, nous sommes **toujours présent pour vous**



Chère cliente! Cher client! Selon le modèle et la conception, les meubles capitonnés présentent des particularités liées au tissu et au modèle, celles-ci pouvant se traduire par différents phénomènes en cours d'usage. A cet effet, nous avons créé un petit „guide d'information sur les tissus“ comme service supplémentaire et vous souhaitons encore beaucoup de plaisir avec vos meubles capitonnés.



Tous les meubles capitonnés équipés d'une fonction (par ex. canapé-lit ou de repos, fauteuil de repos ou de TV, sofas avec accoudoirs rabattables et similaires) sont équipés, selon leur valeur, de différentes armatures disposant en règle générale d'un mécanisme de réglage compliqué. Afin que le mécanisme respectif continue à fonctionner pendant longtemps - selon l'intensité de l'usage - une manipulation soignée est très importante. La commande correcte

de chaque armature est ici particulièrement importante. Sur un canapé-lit avec surface de couchage rétractable, ou sur un canapé-lit avec fonction à bascule, la partie respective ne doit pas être saisie, tirée ou basculée d'un seul côté, par exemple à droite ou à gauche. Suite à une telle manipulation unilatérale, l'armature peut être endommagée ou être arrachée du support - en règle générale il s'agit de l'encadrement du châssis. Afin d'éviter un tel endommagement,

les éléments rétractables ou rabattables doivent être saisis et commandés à droite et à gauche de manière équilibrée ou au milieu. De manière similaire, la partie repose-pieds ou la partie du dossier réglable - qu'elle soit commandée électriquement ou manuellement - ne doit pas être utilisée comme siège.

Si nécessaire, demandez conseil au spécialiste de la société POS GmbH.

POS POLSTERSERVICE GmbH
[Die Werterhalter]

Mühlenpfad 2 · D-53547 Hausen · Telefon +49 (0) 2638-921 785 · Telefax +49 (0) 2638-921 600
www.polsterservice.de · info@polsterservice.de

Réparation sur place et reprise de:

- sièges et lits capitonnés,
- sièges de voitures, de camions, de bus et de trains
- chaises de bureau, sièges de restaurant
- sur le tissu, le cuir, le capitonnage, la structure, la mécanique
- à l'échelon national, pour toutes les branches
- un service rapide, de bonne qualité et correct.



Une fonction d'origine signifie:

L'appuie-tête d'un canapé-lit est exclusivement réservé au repos de la tête. Si une personne s'assoit sur la partie réservée pour la tête, la contrainte maximum calculée est dépassée et cette partie peut se briser. La même règle s'applique aux fauteuils de télévision réglables à commande électrique: si une personne s'assoit sur le repose-pieds lorsque ce dernier est sorti, le repose-pied est trop chargé et peut se plier. La même règle s'applique également aux accoudoirs de tout type - en particulier lorsqu'ils sont réglables ou rabattables. Si la manipulation correcte des éléments du meuble n'est pas respectée, il s'ensuivra obligatoirement un dommage qui n'est pas à porter au compte de la qualité et de la fabrication, mais sans exception aucune à une utilisation ou une manipulation non adéquate. La plupart du temps, on reconnaît de tels dommages à des armatures pliées, cassées ou arrachées. Etant donné qu'un meuble fonctionnel est soumis à des mouvements réguliers, il est recommandé de contrôler de temps en temps les articulations des



armatures en vue d'un éventuel encrassement et de les nettoyer, et en même temps de contrôler le serrage des vis qui fixent les armatures et de les resserrer si cela s'avère nécessaire. En respectant

ces règles fondamentales et simples, vous resterez en possession d'un meuble fonctionnel qui remplira sa fonction pendant longtemps.

Recommandation:

Tout comme pour un lit normal, il est important de bien aérer la surface de couchage, afin d'éviter la formation de moisissures. Comme vous le savez certainement déjà, le corps dégage de l'humidité pendant le sommeil.

Pour cette raison, il est important de ne pas refermer les canapés convertibles trop rapidement, sinon le temps de séchage peut s'avérer insuffisant, ceci ayant pour conséquence la formation de moisissures. Une telle formation de

moisissures n'est pas une erreur de matériau ou de confection, mais est à porter exclusivement au compte d'une humidité trop importante du rembourrage.

POS POLSTERSERVICE GmbH
[Die Werterhalter]

Mühlenpfad 2 · D-53547 Hausen · Telefon +49 (0) 2638-921 785 · Telefax +49 (0) 2638-921 600
www.polsterservice.de · info@polsterservice.de